



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE

Elenco degli impianti suddivisi per strutture

I Progettisti

Sig.ra D. Lebet

Geom. Antonino Leonardi

II RUP

(Ing. Enrico Parrinello)

Visto: Il Dirigente
(Ing. Lucio Mannino)

Catania, febbraio 2025

Appartamento di via Crociferi 81

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con vigilanza..
- Impianto Videosorveglianza:

Archivio di via San Giuliano

- Impianto Antintrusione: sistema dismesso e non funzionante, non collegato con vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Azienda Agraria Sperimentale

- Impianto Antintrusione: sistema non funzionante o dismesso nei blocchi 2 e 3, mentre nei blocchi 4 e 5 sistema funzionante, tutti collegati con vigilanza..
- Impianto Videosorveglianza: sistemi non funzionanti o dismessi.

Biologia animale via Androne

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con vigilanza..
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio Agraria di via Valdisavoia

- Impianto Antintrusione: sistema parecchio vetusto ma funzionante , inoltre è presente nei locali serre un impianto nuovo anch'esso funzionante, entrambi collegati con la vigilanza .
- Impianto Videosorveglianza: il sistema esterno è composto da n°18 telecamere IP; il sistema di videosorveglianza interno è abitualmente staccato dall'alimentazione e situato in presidenza ed è composto da n°3 telecamere con n°1 monitor, esiste inoltre un sistema funzionante con telecamere AHD installato a controllo delle serre.

Edificio Bioscientifico

- Impianto Antintrusione: sistema composto da n°7 impianti di cui solo uno, al CUTGANA, correttamente funzionante.
- Impianto Videosorveglianza: il sistema è composto da n°1 DVR con n°3 telecamere HD e da n°1 monitor.

Edificio di via Auletta 13

- Impianto Antintrusione: dismesso , causa ristrutturazione.
- Impianto Videosorveglianza:

Palazzo Boscarino

- Impianto Antintrusione: dismesso , causa ristrutturazione.
- Impianto Videosorveglianza: dismesso causa ristrutturazione.

Edificio Ramondetta

- Impianto Antintrusione: n°1 sistema di allarme situato nel laboratorio informatico funzionante e collegato con la vigilanza..
- Impianto Videosorveglianza: il sistema è composto da n°1 DVR con n°6 telecamere HD e da n°1 monitor.

Edificio S. Agata la Vetere

- Impianto Antintrusione: n°1 sistema funzionante e collegato con vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio S. Nullo

- Impianto Antintrusione: n°1 sistema funzionante e collegato con vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Ex Chiesa della Purità

- Impianto Antintrusione: n°1 sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Ex Conservatorio delle Vergini al Borgo

- Impianto Antintrusione: n°1 sistema vetusto ma funzionante e collegato con vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: sistema funzionante, possibile avaria al HDD.

Ex Monastero dei Benedettini

- Impianto Antintrusione: sistema per buona parte in stato di avaria e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: sistema composto da n°2 DVR con n°48 telecamere IP, non tutte funzionanti.

Ex Tipografia

- Impianto Antintrusione: n°1 sistema ripristinato, funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio 1 Dip. Chimica

- Impianto Antintrusione: n°1 sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: il sistema non è in funzione da tempo indefinito, è presente una traccia di un impianto analogico risalente a più di un decennio fa.

Edificio 2 Dip. Farmacia

- Impianto Antintrusione: n°2 sistemi ubicati nei lab. informatici e lab. chimico funzionanti e collegati con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: l'edificio, ad eccezione di una telecamera fatiscante all'ingresso, è completamente sprovvisto di qualsivoglia sistema di videosorveglianza benché da censimento né risulta uno con n°12 telecamere più un DVR ed un monitor.

Edificio 3 (Ex Polifunzionale)

- Impianto Antintrusione: n°2 sistemi situati presso centro di calcolo ed edificio “porte rosse” funzionante e collegati con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio 4 (ex DAU)

- Impianto Antintrusione: n°1 sistema ubicato in portineria funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: il sistema è gestito dall'edificio 5, il dip. di matematica ed informatica.

Edificio 5 Dip. Matematica ed Informatica

- Impianto Antintrusione: n°2 sistemi ubicati nelle aule e nella sala server funzionanti e collegati con la vigilanza, il resto risultano dismessi o in stato di avaria.
- Impianto Videosorveglianza: il sistema è composto da n°1 DVR che mette le immagini su NAS QNAP, da n°22 telecamere IP (n°5 telecamere per l'edificio 4).

Ed. 6 Dip. Fisica ed Astronomia

- Impianto Antintrusione: privo di alcun sistema.
- Impianto Videosorveglianza: il sistema di videosorveglianza è composto da n°1 DVR con n°29 telecamere IP e da n°1 monitor.

Edificio 10 (Ingegneria)

- Impianto Antintrusione: inesistente o dismesso.
- Impianto Videosorveglianza:

• Edificio 11 (Segreteria Studenti)

- Impianto Antintrusione: n°2 sistemi, SN0/SN1, funzionanti e collegati con la vigilanza ed n°1 sistema dismesso.
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio 13 (facoltà di ingegneria)

- Impianto Antintrusione: n°3 sistemi funzionanti e collegati con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio 14 (didattica ingegneria)

- Impianto Antintrusione: n°2 sistemi funzionanti e collegati con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio 16 (ex centrale termica)

- Impianto Antintrusione: non dotato.
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio 30 (Osservatorio)

- Impianto Antintrusione: sistema vetusto, funzionante e collegato con la vigilanza con sirena non funzionante.
- Impianto Videosorveglianza: sistema dotato di telecamere IP.

Museo delle Scienze

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Orto Botanico

- Impianto Antintrusione: n°3 sistemi vetusti, funzionante e collegati con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: il sistema è composto da un DVR, con le uscite VGA ed ethernet non funzionanti (inaccessibili da remoto) e che registra esclusivamente su HDD, da n°17 telecamere analogiche con bassa risoluzione e da n°2 monitor.

Palazzetto di via Auletta 14

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Palazzo centrale

- Impianto Antintrusione: sistema non funzionante e non collegato con l'istituto di vigilanza..
- Impianto Videosorveglianza: sistema situato nell'ufficio protocollo composto da n°16 telecamere analogiche, con pessima risoluzione e di cui una non funzionante, e da n°1 NVR con n°14 telecamere IP ubicate nel museo.

Palazzo Fortuna

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Palazzo Gioeni

- Impianto Antintrusione: sistema parzialmente funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: sistema composto da n°1 DVR con n°4 telecamere HD di cui una non funzionante.

Palazzo Ingrassia

- Impianto Antintrusione: n°2 sistemi vetusti, parzialmente funzionanti e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: sistema composto da n°2 DVR con n°18 telecamere di cui molte non funzionanti.

Palazzo Pedagoggi

- Impianto Antintrusione: sistema vetusto, funzionante e collegato alla vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Palazzo Reburdone

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Palazzo Sangiuliano

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Palazzo delle Scienze “Economia”

- Impianto Antintrusione: sistema parzialmente funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: il sistema è composto da n°4 DVR di cui n°1 non funzionante, da n°60 telecamere HD di cui n°3 non funzionanti, da n°4 monitor di cui uno non funzionante.

Polo didattico Roccaromana

- Impianto Antintrusione: n°2 sistemi entrambi parzialmente funzionanti e collegati alla vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Polo Tecnologico

- Impianto Antintrusione: n°3 sistemi funzionanti e collegati con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: sistema composto da circa n°50 telecamere, tutte non funzionanti.

Torre Biologica

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: il sistema è composto da n°1 DVR con n°36 telecamere IP di cui n°5 non funzionanti.

Uffici e Foresteria

- Impianto Antintrusione: sistema dismesso e non collegato con alcun istituto di vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Villa Cerami

- Impianto Antintrusione: sistema, ripristinato integralmente, funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Villa Citelli

- Impianto Antintrusione: sistema, ripristinato, funzionante e collegato con la vigilanza..
- Impianto Videosorveglianza:

Edificio 3 - Centro di calcolo

- Impianto Antintrusione:sistema funzionante e collegato alla vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Palazzo Dusmet

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Museo della Fabbrica Benedettini

- Impianto Antintrusione: il sistema è abbinato a quello del Monastero dei Benedettini, funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Ex Cinema Esperia

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Biologia animale - Aula centrale nord

- Impianto Antintrusione: sistema dismesso causa lavori di ammodernamento.
- Impianto Videosorveglianza:

Villa Zingali Tetto

- Impianto Antintrusione: sistema, ripristinato integralmente, funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Palacus Arcidiacono

- Impianto Antintrusione: sistema, ripristinato, funzionante e collegato con la vigilanza..
- Impianto Videosorveglianza:

Sala server Giurisprudenza

- Impianto Antintrusione: sistema, ripristinato integralmente, funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Polo Didattico via Gravina

- Impianto Antintrusione: sistema, ripristinato, funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Tetti Verdi

- Impianto Antintrusione: sistema parzialmente funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Comparto 10 - corpo A

- Impianto Antintrusione:sistema, in portineria, funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: sistema di telecamere HD non funzionante.

Edificio 13 P.O. Policlinico

- Impianto Antintrusione: sistema non funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza:

Polo Didattico Basile

- Impianto Antintrusione: sistema funzionante e collegato con la vigilanza.
- Impianto Videosorveglianza: sistema di telecamere HD non funzionante.