



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza

Prot. 2938-4/3 All. 4

Catania, 12/01/2017

Al Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Intervento in somma urgenza per sostituzione pannelli in vetro dell'Ed.2. della C.U. - Nota istruttoria.

Con riferimento ai lavori in oggetto, premesso che:

- in data 19 dicembre 2016, all'interno di uno dei box ingresso/uscita presenti nella Hall dell'edificio "2" della C.U, si è verificato il frantumarsi di un pannello in vetro provocando delle lievi escoriazioni ad una studentessa è per tale motivo è stato richiesto al Direttore Generale di autorizzare l'intervento in somma urgenza finalizzato alla sostituzione totale di tutti i pannelli in vetro esistenti nei box ingresso/uscita presenti nella Hall, in modo da evitare il ripetersi di incidenti analoghi a quello verificatosi;
- in data 20.12.2016 personale tecnico delegato all'uopo dal Responsabile U.O.P.S. dell'A.P.S.E.Ma. ha eseguito un sopralluogo al fine di valutare lo stato dei luoghi e valutare l'intervento da eseguire, il quale è stato considerato inquadrabile in quelli di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/ 2016;
- in data 20.12.2016 con nota prot. num. 15872 è stata trasmessa al Direttore Generale la relazione tecnica, nella quale venivano descritti i lavori in argomento (autorizzazione del D.G. in calce alla nota prot. num. 15872 del 20.12.2016) (cfr. all.1);
- in data 20.12.2016 l' R.S.P.P. di Ateneo ha confermato tale valutazione tecnica con la Nota prot. n.151709 (cfr. all. 2);
- in data 22.12.2016 sono stati affidati i suddetti lavori in somma urgenza alla ditta "Serramenti Bombaci", ditta di fiducia dell'Ateneo (cfr. all. 3);;

si comunica che i lavori si sono conclusi in data 27.12.2016 come da relazione tecnica finale predisposta dal Geom. F. Conti. in qualità di tecnico incaricato dalla scrivente Area e allegata alla presente (cfr. all.4).

Il costo complessivo finale dell'intervento in argomento è di Euro 4.270,00 incluso IVA al 22 % che trova copertura economica sul punto 60 del P.T. 2016 – 2018 "Interventi di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza su edifici dell'Ateneo".

Il RUP
(Ing. P. Ricci)

IL COORDINATORE DEL P.T. 2016-2018
(D.ssa L. Alfieri)

Il Dirigente
(dott. C. Vicarelli)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge n. 168 del 9.5.1989 e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii.;

vista la circolare direttoriale "Disposizioni in materia di spese economali" del 16.02.2016, prot. n. 17032;

vista la circolare dell'Area finanziaria di Ateneo, di pari oggetto, del 11.03.2016, prot. n.28490;

vista la circolare direttoriale del 14.07.2016, prot. n.28490;

visto il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;

vista la nota istruttoria prot. n. 2988 - 1x13 del 12/01/2017 con la quale il Dirigente dell'A.P.S.E.Ma ha rilevato la necessità di procedere alla Intervento in somma urgenza per sostituzione pannelli in vetro dell'Ed.2. della C.U. - per un importo di € 4.270,00 IVA inclusa che potrà gravare sul punto 60 del P.T. 2016 - 2018 "Interventi di manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza su edifici dell'Ateneo".

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

DECRETA

È approvata la spesa proposta dal DIRIGENTE DELL' A.P.S.E.MA. con nota istruttoria prot. n. 2988 - 1x13 del 12/01/2017.

Si dà mandato all'Economo a curare gli atti conseguenziali.

L'Economo si raccorderà con il Dirigente dell'Area Finanziaria per la preventiva verifica della disponibilità di bilancio e per la successiva assunzione dell'impegno di spesa.

Catania, 12/01/2017

Il Direttore Generale
(Dott. Federico Portoghese)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
23 GEN. 2017
Prot <u>6838</u> Tit <u>IX</u> Cl <u>3</u>
Rep Decreti n° <u>213</u>

69

ALL-1



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Prot. n. 151872 All. 3

Catania 29/12/16

XSPR

Area	Unità	Responsabile	Funzione
A.P.S.E.Ma	A.Lo.Sa.V.	A.G.A.P.	Direttore
A.P.S.	A.R.S.Sa.N.	Org. Collegiali	
A.P.Pa.M.	U.L.A.	Segrat. Rett.	
A.L.P.I.	A.Sa.G.	Pres. Qualità	
Economato	A.Di.	Nucleo di Val.	
S.S.C.	K.Fo.	Revisori	
U.C.S.P.M.	A.Ri.	C.O.F.	
A.Pi.Co.G.	CAPITT	C.E.A.	
A.B.i.	C.L.M.A.	C.S.O.	
A.F.I.	Tipografia Uni.	C.in.A.P.	

Oggetto: Proposta di intervento in somma urgenza per sostituzione pannelli in vetro dell'Ed.2. della C.U.

In merito a quanto in oggetto si relazione quanto segue:

In data 19 dicembre 2016, il responsabile Ufficio Coordinamento Laboratori Dipartimento di Scienze del Farmaco ha segnalato con e-mail (allegato 1) un piccolo incidente verificatosi all'interno di uno dei box ingresso/uscita presenti nella Hall dell'edificio "2" della C.U. a causa della rottura di una lastra di vetro laterale.

In data odierna, i sottoscritti Geom. Francesco Conti ed Ing. Andrea Mistretta, nella qualità di tecnici delegati dal Responsabile U.O.P.S. dell'A.P.S.E.Ma, hanno effettuato un sopralluogo in presenza del Direttore del Dipartimento di Scienze del farmaco, prof. Puglisi, ed al P.I. Piero Rapisarda, al fine di prendere atto di quanto verificatosi.

L'incidente segnalato è stato determinato dalla frantumazione di un pannello in vetro posto in uno dei box ingresso/uscita, provocando fortunatamente solo delle piccole escoriazioni ad una studentessa che si trovava in prossimità della porta d'ingresso della Hall.

Da quanto rilevato è presumibile che il pannello sia andato distrutto a causa della vetustà dello stesso oltre alla qualità delle giunture e delle sigillature presenti che non garantivano la sua totale stabilità; è stata inoltre rilevata l'esigua consistenza dello spessore del pannello in vetro (circa 4 mm.) che ne pregiudica certamente la resistenza ad eventuali urti.

In tal senso, la Nota prot. n. 151709 del 20.12.2016 a firma dell'R.S.P.P. che conferma tale valutazione tecnica (allegato 2).

Da quanto sopra premesso, si ritiene pertanto necessario procedere ad un intervento radicale nei box ingresso/uscita presenti nella Hall, che presentano tutti le medesime caratteristiche costruttive di quello oggetto dell'incidente, con la sostituzione totale di tutti i pannelli simili a quello frantumato con nuovi pannelli in vetro antifondamento aventi uno spessore da mm.7 circa e di una manutenzione della struttura portante dei pannelli stessi, il tutto in accordo con quanto proposto dall'R.S.P.P.

Si propone, pertanto, di procedere ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 in somma urgenza al fine di poter garantire con immediatezza il ripristino delle condizioni di sicurezza per le persone che transitano all'interno dell'edificio.

I TECNICI
Geom. F. Conti
Ing. A. Mistretta

IL RESPONSABILE U.O.P.S.
Dott. Ing. P. Ricci

Si propone R.U.P. l'Ing. P. Ricci

VISTO IL DIRIGENTE A.P.S.E.Ma.
Dott. C. Vicarelli

ALL. 2



Università
degli Studi
di Catania

Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Catania, 20/12/2016

Prot. n. 151709 All. 0
2/3

Al Direttore Generale
e p.c. Al Dirigente dell'A.P.S.E.Ma.
Al Magnifico Rettore
LORO SEDI

Oggetto: - Segnalazione vetrata collassata presso un ingresso del DPT di Scienze del Farmaco CU.

A seguito della mail di pari oggetto del 19.12.2016, personale dello scrivente Servizio ha effettuato sopralluogo specifico nei locali interessati, riscontrando che le vetrate adiacenti le uscite d'emergenza presso l'androne dell'Edificio 2 della C.U. sono costituite da lastre di vetro non di sicurezza e che le guarnizioni delle stesse risultano ammalorate; lo scrivente, sentiti anche i tecnici dell'A.P.S.E.Ma. ritiene necessario un immediato intervento atto alla sostituzione delle guarnizioni e in aggiunta l'apposizione di pellicole di sicurezza sulle vetrate ovvero la sostituzione delle stesse con vetri di sicurezza .

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Distinti saluti.

Il R.S.P.P.
(dott. ing. A. Gulisano)



Oggetto: Intervento in somma urgenza per sostituzione pannelli in vetro dell'Ed.2. della C.U.

VERBALE DI SOMMA URGENZA (ART. 163 del D.Lgs. 50/2016)

Il giorno **ventidue** del mese **dicembre** dell'anno **duemilasedici** considerato che:

- a seguito di un incedente accorso ad una studentessa, in data 19 dicembre 2016, all'interno di uno dei box ingresso/uscita presenti nella Hall dell'edificio "2" della C.U, dove si è verificato il frantumarsi di un pannello in vetro provocando delle lievi escoriazioni alla medesima studentessa;
- al fine di evitare il ripetersi di tale evento che potrebbe provocare degli incidenti a persone ben più gravi di quanto accaduto.

Il sottoscritto Geom. Francesco Conti, nella qualità di tecnico delegato all'uopo dal Responsabile U.O.P.S. dell'A.P.S.E.Ma. valuta che, per quanto sopra detto, l'intervento è da considerarsi inquadrabile in quelli di somma urgenza di cui all'art. 175 del D.P.R. 05/10/2011 num. 207. Ai sensi dello stesso articolo sarà redatta apposita perizia che sarà trasmessa all'Amministrazione per gli atti consequenziali.

Per tale motivo vista la necessità di intervenire senza indugio, è stata contattata la ditta "SERRAMENTI BOMBACI", impresa di fiducia dell'Amministrazione, ed in possesso della necessaria qualificazione ad operare, la quale si è dimostrata disponibile ad effettuare prontamente l'intervento per l'eliminazione di ogni stato di pregiudizio. I sottoscritti sono convenuti sul luogo dove deve eseguirsi l'attività di messa in sicurezza, e alla presenza del sig. P. Bombaci, rappresentante dell'impresa appaltatrice, hanno proceduto all'affidamento dei lavori, illustrando gli interventi da eseguirsi.

Il sig. P. Bombaci, in qualità di rappresentante legale della ditta esecutrice delle opere, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle forniture e delle lavorazioni, dei luoghi e dichiara inoltre di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna del suddetto servizio.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Per la Ditta "SERRAMENTI BOMBACI"

Per la Committenza

Visto: Il responsabile del procedimento



ALL. 4

Oggetto: Intervento in somma urgenza per sostituzione pannelli in vetro dell'Ed.2. della C.U.

RELAZIONE TECNICA FINALE

Facendo seguito a quanto già relazionato con nota prot.num. 151872 del 20.12.2016 relativa un piccolo incidente verificatosi all'interno di uno dei box ingresso/uscita presenti nella Hall dell'edificio "2" della C.U. effettuata dalla ditta "Serramenti Bombaci", si relaziona quanto segue.

In data 22.12.2016 sono stati affidati i lavori in argomento, consistenti in:

- smontaggio dei pannelli in vetro esistenti nei box ingresso/uscita presenti nella Hall, che presentavano tutti le medesime caratteristiche costruttive di quello oggetto dell'incidente e conferimento a discarica;
- fornitura e collocazione di nuovi pannelli simili a quello frantumato con nuovi pannelli in vetro antisfondamento aventi uno spessore da mm.7 circa, compresa la manutenzione della struttura portante dei pannelli stessi.

I lavori hanno riguardato la Hall dell'edificio "2" della C.U. e si sono conclusi in data 27.12.016.

A tal proposito si allega il consuntivo della ditta affidataria, riportante il costo dell'intervento, pari a Euro 3.500,00 + Iva, ritenuto congruo.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL TECNICO
(Geom. F. Conti)

Visto: Il responsabile del procedimento
(dott.ing. P. Ricci)

SERRAMENTI BOMBACI S.R.L.

VIA MIRKO N. 41

P.IVA 04450970878

CATANIA- 95126

Committente: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA – U.O.P.S.

OGGETTO: INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DEL 22.12.2016 PERT
SOSTITUZIONE PANNELLI IN VETRO DELL'EDIFICIO "2" DELLA C.U. – Via Santa Sofia,
CATANIA.

CONSUNTIVO DEL 28.12.2016

- smontaggio dei pannelli in vetro esistenti nei box ingresso/uscita presenti nella Hall, che presentavano tutti le medesime caratteristiche costruttive di quello oggetto dell'incidente e conferimento a discarica;

- fornitura e collocazione di nuovi pannelli simili a quello frantumato con nuovi pannelli in vetro antifondamento aventi uno spessore da mm.7 circa, compresa la manutenzione della struttura portante dei pannelli stessi.

IMPORTO COMPLESSIVO A CORPO : €. 3500,00 oltre I.V.A. al 22 % a vs. carico

Per "SERRAMENTI BOMBACI"


SERRAMENTI BOMBACI S.R.L.
Via Mirko, 41 - CATANIA
P. IVA 04450970878

PER LA COMMITENZA





Segreteria Direzione Generale

Da: Silvana Marchese <silvana.marchese@unict.it>
Inviato: giovedì 12 gennaio 2017 15:31
A: Segreteria Direzione Generale
Oggetto: UPS: Intervento di somma urgenza per sostituzione pannelli in vetro dell'Ed. 2 della C.U.
- nota istruttoria
Allegati: 170112-2988-NI-intervento di somma urgenza sostituzione pannelli.pdf

42
PA

Si trasmette la nota prot. n. 2988.

Cordiali saluti,

Sig.ra Silvana Marchese
Università degli Studi di Catania
Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione
Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza
Telefono: 095/7307815 - 7865