



Università degli Studi di Catania

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

vista la legge n. 168 del 9.5.1989 e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii.;

visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 9 del 04.01.2016 e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

vista la nota istruttoria prot. n. 312752 del 25-10-'19 con la quale il Dirigente dell'A.P.S.E.Ma. ha manifestato l'esigenza di chiedere l'autorizzazione per l'esecuzione di un "Intervento di manutenzione ordinaria e riparazione dei gruppi refrigeratori degli impianti di climatizzazione a servizio del Polo Didattico di via Roccaromana" per un importo di € 11.525,00 (IVA inclusa).

La superiore spesa potrà gravare sulla Programmazione biennale servizi e forniture 2019-2020 al punto 37 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari", Codice di Contabilità Analitica: F.03 - Codice UPB: 631461001, per il quale il RUP risulta essere il Per. Ind. Salvo Anastasi (giusto D.D. del 11/10/2018 n. 135033, rep. n. 3927).

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

considerato che occorre avviare la procedura per l'intervento sopra descritto;

DECRETA

E' approvata, la spesa proposta dal Dirigente dell'A.P.S.E.Ma. con nota istruttoria prot. n. 312752 del 25 OTT. 2019

Si dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza a procedere agli atti consequenziali Catania,

29 OTT. 2019

Il Direttore Generale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
29 OTT. 2019
Prot. 315029 Tit. VIII Cl. 2
Rep. Decreti n°. 3306



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Prot. N° 312752

25 OTT. 2019

Al Direttore Generale

Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria e riparazione dei gruppi refrigeratori degli impianti di climatizzazione a servizio del Polo Didattico di via Roccaromana. **Nota Istruttoria.**

Con la presente si comunica alla S.V. la necessità di eseguire un intervento di manutenzione ordinaria e riparazione degli gruppi di refrigerazione estiva a servizio del Polo Didattico di via Roccaromana, al fine di porre rimedio ai malfunzionamenti riscontrati all'interno degli ambienti durante il periodo di climatizzazione, prossimo alla conclusione.

Nell'edificio in argomento, al piano copertura, sono presenti tre gruppi refrigeratori marca AERMEC del tipo idronico, che alimentano tutte le unità di trattamento aria (U.T.A) e tutti i ventilconvettori, destinati alla climatizzazione degli ambienti interni (aule, uffici, spazi comuni, etc.)

L'intervento proposto deriva dal fatto che, a seguito di opportune verifiche tecniche, è stato riscontrato che i tre gruppi refrigeratori presentano diversi malfunzionamenti/guasti che causano anomalie varie e non consentono il corretto funzionamento degli impianti.

I lavori prevedono essenzialmente, per ciascun gruppo, la sostituzione di diversi componenti elettronici, l'individuazione delle perdite nei vari circuiti interni, le saldature con successiva ricarica totale di gas refrigerante, le verifiche dei parametri di sicurezza e del corretto funzionamento, il collaudo finale.

A tal fine, a seguito di sopralluogo congiunto tra il tecnico referente della scrivente Area ed il tecnico specializzato della ditta G.G AERSAT S.r.l, si è giunti alla definizione di tutte le apparecchiature da sostituire e lavorazioni necessarie da eseguire. Pertanto è stata formulata dalla ditta G.G AERSAT S.r.l un'offerta economica, acquisita al prot. n. 266080 del 18/09/2019 della scrivente Area, dalla quale risulta che il costo dell'intervento da realizzare è pari ad € 9.446,72 + I.V.A. al 22 %, ritenuto congruo dalla scrivente Area (preventivo G.G AERSAT S.r.l n. 214 del 06/09/2019).

La Ditta su citata, da una accurata indagine di mercato, risulta essere l'unico Centro Assistenza Autorizzato di zona della casa madre AERMEC, in grado di coniugare il miglior prezzo alla migliore qualità dell'opera.

Fatte salve diverse disposizioni che la S.V. ritenesse opportune adottare, in considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente Area, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/16, stante l'urgenza e considerato l'importanza dell'intervento, chiede alla S.V. di autorizzare l'intervento di che trattasi mediante affidamento diretto dei lavori alla ditta G.G AERSAT S.r.l.

Il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui sopra, comporterà, altresì, un vantaggio anche sulla tempistica di esecuzione dei lavori.

Non si prevede la redazione di apposito D.U.V.R.I. in quanto non si prevedono interferenze.

②	<input checked="" type="checkbox"/> A.P.S.E.Ma.	A.R.I.T.	Rettore	X
C	<input checked="" type="checkbox"/> A.C.U.C.	U.P.C.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Direttore	C
O	A.C.R.I.	S.P.P.R.	Org. Collegiali	O
M	A.G.R. SSR	U.O.C.P.A.	Segret. Rett.	N
P	A.SI.	S'D.S. SR	Pres. Qualità	O
E	A.T.M.	S.D.S. RG	Nucleo di Val.	S
T	A.G.A.P.	S.S.C.	Revisori	C
E	U.L.A.	C.A.P.I.R.	C.O.F.	E
N	A.DI.	BRIT	C.L.A.	N
Z	A.RI.	AZIENDA AGR.	C.In. A.P.	Z
A	<input checked="" type="checkbox"/> A.FI.	CUTGANA		A

~ f.i. Silvio Anastos - AUP