



Catania 26-10-17 prot. n. 4242/62  
Alleg. n. ....  
N.I. n. ....

Al Direttore generale  
segred.contratti@unicat.it  
All'area finanziaria  
aff@unicat.it  
All'A.Pl.Co.G.  
ag.pli.co@unicat.it  
All'A.L.P.I.  
alpi@unicat.it

Struttura richiedente: Centro di responsabilità; A.P.S.E.Ma. cod. 62529

AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE

Il richiedente dott. Carlo Vicarelli, dirigente della struttura sopra indicata, manifesta la necessità di procedere alla spesa di € 250.000,00 (iva inclusa) per lavori (interventi di manutenzione/sicurezza di carattere funzionale).  
Descrizione: Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione della terrazza interna al secondo piano e di copertura dell'Edificio 4, presso il C.U. 5. Soffa in Catania.

Documentazione allegata: nota istruttoria, relazione tecnica, analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato descrittivo e prestazionale, PSC.

La superiore spesa potrà gravare sul punto 11 del P.T.OO.PP. 2017-2019 "DICAR- Edificio 4 (ex DAU)- lavori vari di manutenzione straordinaria-rifacimento terrazze di copertura dell'edificio- messa in sicurezza e ripristino delle superfici di calcestruzzo della facciata- modifica distribuzione interna del primo piano da destinare a laboratori ed archivio"- per il quale è RUP già nominato l'ing. A. Pappalardo giusto D.D. del 13.10.2016, prot. n. 117589, rep. decr.: 3552- co. an.: M28- UPB: 632551001.

Il Dirigente generale (dott. Candelero Bellantoni) V. Responsabile U.D.S.E.S.S. (dott. Aquino Pappalardo) V. Coordinatore P.T.OO.PP. (dott.ssa Lilla Alfieri) Il Direttore generale (dott. Candelero Bellantoni)

La presente richiesta va inoltrata all'area finanziaria Parte riservata all'area finanziaria  
Ricevuta il 8/10/2017  
Il Dirigente dell'area finanziaria  
Da trasmettere, a cura dell'area finanziaria (anche in caso di indisponibilità economica), alla Direzione generale segred.contratti@unicat.it

Annullamento della determina a negoziare  
Il Direttore generale  
(dott. Candelero Bellantoni)

N.I. n. 11-2017  
Catania, 16/11/2017  
Prot. 136099  
DECRETO AUTORIZZATORIO DELLA SPESA  
Il DIRETTORE GENERALE  
rep. n. 4645  
- visto la legge n. 168 del 03.10.1989 e ss.mm.ii.;  
- visto il decreto legislativo n. 163 del 30.3.2001 e ss.mm.ii.;  
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;  
- visto il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;  
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4.1.2016;  
- visto il Manuale per l'attuazione degli artt. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. n. 10 del 05.01.2016;  
- visto il decreto direttoriale n. 979 del 19.03.2016;  
- vista la proposta richiesta;  
- visto il decreto n. 4638 del 29.12.2016.

La spesa sopra proposta è da mandare all'area dei lavori e del patrimonio immobiliare di procedere agli adempimenti conseguenziali.  
E' nominato RUP:

comarc	X
campes	XX
Agli OO.CC.	X
All'A.Fl.	X
All'A.Pl.Co.G.	X
All'A.P.S.E.Ma.	X
All'A.L.o.S.a.V.	X
All'A.L.P.I.	X
segred.contratti@unicat.it	X

Il Direttore generale  
(dott. Candelero Bellantoni)



Oggetto: Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione della terrazza interna al secondo piano e di copertura dell'Edificio 4, presso il C.U. S. Sofia in Catania. Nota istruttoria.

L'intervento in oggetto mira alla risoluzione delle copiose infiltrazioni d'acqua piovana che da tempo affliggono le chiusure orizzontali di copertura dell'Edificio 4 nel C.U. S. Sofia, in uso al Dipartimento DICAR, DIEEI e DMI.

In particolare, occorre evidenziare che, negli anni, copiose infiltrazioni d'acqua sono state riscontrate in corrispondenza dei quattro pluviali e di vari punti delle superfici piane. Tali infiltrazioni hanno interessato i corridoi sottostanti ed alcune aule, con evidente disagio per l'utenza studentesca.

Si ritiene opportuno realizzare una nuova impermeabilizzazione dell'intera terrazza, tramite l'uso di resina elastomerica, previo svollimento della pavimentazione esistente e collocazione di nuova pavimentazione.

Si prevede, altresì, il rifacimento dei pluviali esistenti ed il raddoppio degli stessi, la tinteggiatura della balaustra in ferro esistente e la sostituzione di alcuni teli delle serrande avvolgibili.

Le lavorazioni in oggetto risultano essere dettagliatamente descritte nella relazione tecnica opportunamente allegata.

Tali lavori prevedono una spesa complessivamente pari ad € 250.000,00, ripartita come da quadro economico di seguito riportato, con una incidenza del costo della manodopera per € 71.874,59:

**A) - LAVORI A B.A.**

Lavori	€ 186.831,03
Oneri di sicurezza	€ 12.115,26

<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 198.946,29</b>
------------------------------------	---------------------

**B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

a) Per I.V.A. al 22 %	Euro 43.768,18	
b) Spese tecniche (2 %)	Euro 3.978,92	
d) Per imprevisti	<u>Euro 3.306,61</u>	
<b>Totale somma a disposizione</b>	<b>Euro 51.053,71</b>	<b>€ 51.053,71</b>

<b>Importo totale della perizia (a+b)</b>	<b>€ 250.000,00</b>
---	---------------------

La superiore spesa potrà gravare sul punto 11 del P.T.OO.PP. 2017-2019 "DICAR- Edificio 4 (ex DAU)- lavori vari di manutenzione straordinaria- rifacimento terrazze di copertura dell'edificio- messa in sicurezza e ripristino delle superfici di calcestruzzo della facciata- modifica distribuzione interna del primo piano da destinare a laboratori ed archivio"- co.an.: M28- UPB: 632551001.

Con email del 12.10.2017, la scrivente area ha avanzato all'ALPI richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di procedere, ai sensi della normativa vigente in materia ed in ottemperanza alle disposizioni regolamentari di Atenco, alla selezione del contraente a mezzo CONSIP ovvero tramite procedura MEPA o altra procedura.

Con successiva mail del 17.10.2017, la competente area provveditoriale ha comunicato che per l'affidamento dei lavori in argomento non sono attive convenzioni su CONSIP e che pertanto potrà procedersi alla selezione del contraente anche attraverso il MEPA.

Il RUP

(ing. Agatino Pappalardo)



Il Dirigente

(dott. Carlo Vibarelli)